

府中市片町・H様邸

施工業者：

施工日： 令和2年10月28日(水)





納品前準備

炭八床下用 150個 納品



1階和室 北側



1階和室 南側



1階和室 南側



現状床下

布基礎写真

(和室～浴槽側)



布基礎写真

(和室真下)



フィルムシート設置中



フィルムシート設置完了



床下用炭八 設置中



床下用炭八 設置中

(和室～浴槽側)



床下用炭八 設置中

(和室北側)



床下用炭八 設置中

(和室北側)



床下用炭八 設置中
(和室北側)



床下用炭八 設置完了



和室現状復帰にて完了